

ONBEHANDELD **NAALDHOUT**



Tips voor reinigen
en onderhoud

NAALDHOUT **FAQ 1**

KLEINE ZWARTE VLEKKEN

Wat kan ik er aan doen?

Oorzaak



1. Vervuiling in de lucht zoals pollen en fijnstof.
2. IJzerstof, ijzerslijpsel.
3. De zwarte vlekken worden veroorzaakt door een oppervlakteschimmel die het hout niet aantast.

Verwijderen

Borstelen, schoonmaken en/of afwassen met een oppervlakte reiniger.

VOORKOMEN VAN ZWARTE VLEKKEN

- De geveldelen door uw leverancier minimaal twee keer rondom laten beitsen en daarna zelf met een semi-filmvormende beits de derde behandeling van de zichtzijde (laten) uitvoeren.
- Onderhoud plegen door regelmatig te reinigen.



NAALDHOUT **FAQ 2**

RAISING GRAIN


Wat is dat? Hoe kan dit gebeuren?

Oorzaak

1. Op dosse gezaagd hout (vlamtekening).
2. Bij het schaven komen de jaarringen aan de oppervlakte 'bloot' te liggen.
3. Bij onbehandeld en met name geschaafd hout kan door invloed van regen en zon en daarmee gepaard gaande vocht en warmte/droging van het oppervlak het zogenaamde vroeghout los laten van het laathout.

Oplossing

De houten delen aan de zichtzijde fijn bezagen, met een semi-filmvormende beits behandelen en dan in een transparante of dekkende kleur afwerken. (2 keer 4-zijdig en 1 keer 3-zijdig extra).



2 X
1 X

NAALDHOUT **FAQ 3**

SCHEURVORMING AAN DE KOPSE KANTEN

Hoe kan dit gebeuren? Wat kan ik er aan doen?

Oorzaak

1. Bij regen het optrekken van vocht aan de kopse kanten en bij zon het indrogen van de kopse kanten.
2. Bij verticale gevelbekleding de kopse kanten aan onderzijde haaks gelaten en niet behandeld.
3. Bij horizontale gevelbekleding de kopse kanten niet behandeld.

Oplossing

Het naar binnen toe afschuiven van de onderzijde van elk geveldeel bij verticale gevelbekleding (ook bij het stuiken van twee delen) en vervolgens bij zowel horizontale en verticale gevelbekleding, behandeld of onbehandeld, de zaagkanten altijd met een houtsealer beschermen.



REINIGEN VLEKKEN

ZWARTE VLEKKEN

Wat kan ik er aan doen? Hoe verwijder ik de vlekken?

1. Verwijder alle los zittende vuil en zand met een harde borstel.
2. Was en reinig het oppervlak met een geschikt (biologisch) reinigingsmiddel. Goed na spoelen en laten drogen.
3. Indien nodig en/of mogelijk fijn schuren met korrel 150 of fijner.
4. Behandelen met een semi-film vormende beits of een niet-filmvormende (lijnzaad)olie. Bij voorkeur 2 keer rondom behandelen, indien mogelijk, zeker bij een bezaagde of geborstelde zijtzijde. Tussen de lagen de juiste tijd voor droging in acht nemen.



NA VERLOOP VAN TIJD

Naaldhout

Indien naaldhout onbehandeld wordt gelaten zal het na verloop van tijd natuurlijk vergrijzen.

Hoe dit proces van vergrijzing verloopt is o.a. afhankelijk van omgevingsfactoren als ligging/ mate van UV-blootstelling en onbeschutte of beschutte toepassing.

Voor verdere info over de verwerking van houten geveldelen verwijzen we u graag naar de Gras Wood Wide houtwijzer.



Gras Gevelproducten is een verkoopdivisie van Gras Wood Wide BV - Zaandam



Gras Gevelproducten

Voorraadhoudend producent en leverancier van massief houten gevelproducten in Western Red Cedar, Siberisch Lariks, Lunawood, Zaans Zwart, Sealwood, Marnar Bruk Royal, Western Red Cedar Blue Label dakshingles. Zowel standaard profilering als maatwerk geleverd t.b.v. gevels. Eventueel voorzien van een brandvertragende behandeling en coating. Tevens eigen gevelconcepten, waaronder het Fix-systeem.

Gras Gevelproducten, Doorbraakweg 31, 7783 DC Gramsbergen - Tel. 0524 - 56 15 41 - www.gevelproducteninhout.nl



Gras Wood Wide BV

Onder Gras Wood Wide vallen drie verkoopdivisies:
Houtimport Gras, Noord Europese Houtimport en Gras Gevelproducten.

Gras Wood Wide, Symon Spiersweg 10, 1506 RZ Zaandam - Tel. 075 - 616 37 92 - www.graswoodwide.com